

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：丰县光伏电站容配比优化改造项目

编号：JXMB—003

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.3.31 星期五	检查地点	光伏区
检查类型	定期		
施工及检查情况简述	由施工单位负责人配合监理单位对现场施工安全进行检查。		
存在问题	1、电缆沟开挖区域未设置危险标识。 2、支架、组件安装中，个别施工人员未使用脚手架施工。 3、安全帽佩戴不符合规范要求。		
整改要求	要求施工单位做好现场安全管理情况，对存在的安全隐患进行整改。		
检查人	胡平 罗斌 罗斌 罗斌	施工项目部 签收人/日期	罗斌 2017.3.31
整改情况	已整改。 整改负责人：罗斌 日期 2017.3.31		
复查意见	已整改。 复查人：胡平 日期 2017.3.31		

