

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9 兆瓦分布式光伏发电项目 编号: 001

施工单位	五洋电力建设股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 4 月 18 日	检查地点	双李家具厂区 8-11 厂房
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行安全隐患大排查。		
存在问题	1. 加固施工队部分人员有翻墙头行为。 2. 现场部分施工队人员未佩戴安全帽。 3. 严禁施工队人员抽烟酗酒。 4. 施工材料运输车辆进出厂区车速过快。		
整改要求	要求施工队做好安全、技术交底, 对施工队做好安全培训, 整改及时。		
检查人	唐龙	施工项目部 签收人/日期	汪书正 2017.04.20
整改情况	以上存在问题, 已落实到位, 坚决做到 整改负责人: 汪书正 日期 2017.04.20		
复查意见	部分情况有待落实 复查人: 唐龙 日期 2017.4.20		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。