



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：南网能源南京中间化工 8.5MWp 光伏项目

编号：JXMB—001

施工单位	江苏省徐州矿业工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 5 月 10 日	检查地点	1 期、2 期、3 期厂房施工安全情况
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 1、2、3 期厂房屋面围栏安装的质量检查；1、2 期围栏安装观感质量差，对存在偏移特别严重的进行整改；对 1、2、3 期临时通道及临时堆放材料的平台检查；检查现场施工人员的安全情况。		
存在问题	1、 临时爬梯防护网铺设的不符合要求，个别地方未铺设防护网； 2、 1.2.3 期都未搭建临时通道； 3、 现场施工人员未按规范佩戴安全帽进入现场施工； 4、 施工人员在厂房屋面有跑跳的现象； 5、 在需要设置安全警示牌的地方未设置安全警示； 6、 临时用电未设置安全插线板，存在安全隐患；		
整改要求	下发通知单进行整改； 要求施工单位加强现场施工人员各项安全技术交底工作； 整改时间必须在规定时间内完成，整改结束后及时上报监理项目部进行验收；		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	1. 临时爬梯在围后增加铺设防护网。 2. 临时通道铺设。 3. 加强工人安全教育，按文明施工。 4. 增设安全警示标志。 5. 对临时用电进行规范整改。 整改负责人：Gao Jun 日期 2017.5.11		
复查意见	现场复查时上述存在的问题都已整改。 复查人：Gao Jun 日期 2017.5.11		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建