

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：南京中建五洲工程装备有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXMB—002

施工单位	山东省工业设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年5月17日	检查地点	1期、2期、3期厂房施工情况
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对1期、2期、3期屋面放线及夹具安装情况检查：因图纸设计问题导致在施工中存在较多的问题，影响施工进度。		
存在问题	1、屋面未搭建临时堆放材料的平台，材料堆放不符合要求。 2、现场屋面临时安全通道未设立。 3、现场吊装材料，通讯设备配备不齐全，散件吊装未有固定的吊装工具 4、3期施工现场存在施工人员赤膊施工的现象。		
整改要求	要求施工单位对未搭建平台的位置尽快搭建：		
检查人	赵海平	施工项目部 签收人/日期	邓同超
整改情况	已整改 邓同超 整改负责人：李亚娟 日期 2017.5.18		
复查意见	经查上述存在的问题已整改。 复查人：赵海平 日期 2017.5.18		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

