




监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

编号: JXMB-016

施工单位	山东省工业设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 11 月 22 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要是 1、2、3 期施工现场安全、质量检查		
存在问题	1、一二期已经安装完成的组件, 个别 MC4 接头未使用防水胶布做防护。 2、个别施工人员在施工过程中有吸烟现象。 3、三期爬梯安装完成后, 对焊接后的部分未做防腐处理 4、一期部分施工人员在施工过程中未戴安全帽。		
整改要求	1、要求一二期未进行绑扎防水胶布的 MC4 接头及时进行整改。 2、对现场施工人员进行安全交底, 禁止在屋面吸烟。 3、对未做防腐的区域及时进行处理。 4、要求施工项目部加强施工人员的安全交底。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	2017.11.23
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2017.11.23		
复查意见	整改完毕, 符合要求 复查人:  日期 2017.11.24		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建