






## 监理检查记录表

工程名称: 南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

编号: JXMB-006

|           |   |                 |  |
|-----------|---|-----------------|--|
| 施工单位      | 山东省工业设备安装有限公司   | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司   |
| 检查时间      | 2017年9月13日  | 检查地点            | 1期、2期、3期屋面厂房   |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项  |                 |  |
| 施工及检查情况简述 | 本周主要是2期厂房导组件吊装; 3期厂房组件吊装。   |                 |  |
| 存在问题      | 1、二期组件吊装周围未拉警戒线, 挂警示牌, 现场没有对讲机。<br>2、二期工人未做三级安全教育, 安全意识薄弱, 现场未做安全防范措施, 存在安全隐患。<br>3、个别施工人员在屋顶施工时跑动。<br>4、三期个别工人未戴安全帽。<br>5、三期临时用电, 线缆头未做绝缘处理。 |                 |  |
| 整改要求      | 1、对于二期存在的安全隐患已发出监理工程师通知单 004, 严格要求施工单位做好安全教育, 准备好安全防范措施再施工。<br>2、临时用电导线头要做绝缘处理。<br>3、施工时一定要做佩戴帽   |                 |  |
| 检查人       |    | 施工项目部<br>签收人/日期 | <br>2017.9.14 |
| 整改情况      |    |                 |  |
| 复查意见      |    |                 |  |

整改负责人:  日期 2017.9.14

复查人:  日期 2017.9.14



- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
  2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
  3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

