

监理检查记录表

工程名称: 南网能源南京中建华 8.5MWp 光伏项目

编号: JXMB-008

施工单位	山东省工业设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 9 月 27 日	检查地点	1 期、2 期、3 期施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要是 2、3 期厂房导组件吊装、安装; 现场安全情况		
存在问题	1、二期临时爬梯需要重新加固, 屋面木板铺设不满足实际所需, 存在安全隐患。 2、组件与组件之间的缝隙没有标准尺寸。 3、屋面部分区域的纸板未及, 雨水沟垃圾未清理。 4、现场施工人员出现裸露上身。不戴安全帽的现象。 5、屋面组件摆放不符合要求, 个别组件反面放置, 下雨导致组件背板积水, 6、现场施工过程中存在吸烟的现象。		
整改要求	1、要求施工单位对存在的安全隐患及时进行整改。 2、对施工过程中存在不符合规范要求的必须按规范施工。 3、现场存在的垃圾要及时清理。 4、加强现场施工人员的施工、安全技术交底。		
检查人	李安平	施工项目部 签收人/日期	冯云 2017.9.27
整改情况	冯云 整改负责人: 冯云 日期 2017.9.27		
复查意见	已整改 复查人: 李安平 日期 2017.9.28		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建