

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

编号：JXMB—015

施工单位	山东省工业设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 11 月 15 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要是 1、2、3 期施工现场安全、质量检查		
存在问题	1、一二期已经安装完成的组件，个别 MC4 接头未使用防水胶布做防护。 2、个别施工人员在施工过程中有吸烟现象。 3、现场材料散乱，对材料的堆放不规范，影响安全文明施工有关规定。 4、临时爬梯部分未进行加固。		
整改要求	1、要求一二期未进行绑扎防水胶布的 MC4 接头及时进行整改。 2、对现场施工人员进行安全交底，禁止在屋面吸烟。 3、材料堆放必须符合相关规范要求。 4、爬梯存在的安全隐患及时进行整改。		
检查人	李海平 吴海宇	施工项目部 签收人/日期	2017. 11. 15
整改情况	已整改。 整改负责人：潘小雷 日期 2017. 10. 16		
复查意见	整改完毕 复查人：吴海宇 日期 2017. 11. 17		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建