

监理检查记录表

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-ZHJL-01

施工单位	四川汇安能通科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年 3月 17日	检查地点	项目部
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	总包开工资料报审于今日在项目部进行了专项检查，存在的问题要求总包单位尽快落实整改。		
存在问题	1. 无项目章 2. 管人员资质不全 3. 施工措施、施工组织设计需修改。 4. 作业证备机具无自检记录。		
整改要求	要求对存在的问题进行整改及整理补充。		
检查人	孙新伟	施工项目部 签收人/日期	李勇军 2017.3.20
整改情况	2.3.4项已整改完成 整改负责人：李勇军 日期：2017.3.20		
复查意见	第1项未整改完成 复查人：孙新伟 日期：2017年3月20日		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

