

监理检查记录表

工程名称： 通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号： TWTM-ZHJL-10

施工单位	四川汇安能通科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年5月4日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	安全质量专项检查发现问题		
存在问题	1. 1号主变支架部分出现弧形偏差。 2. 部分作业人员未佩戴安全帽。 3. 现场排水不及时。 4. 开关站用脚手架搭设不符合规范要求。 5. 开关站核心区域钢筋绑扎未按设计要求。		
整改要求	1. 对1号主变支架进行整改，由监理单位验收。 2. 加强对作业人员的安全教育。 3. 加大排水力度，排水要及时。 4. 编制开关站用脚手架搭设专项方案，送监理单位审核。 5. 加强质量管理，严格按照设计及规范要求施工。		
检查人	王洪亮 孙新伟 李万忠	施工项目部 签收人/日期	李勇军 2017.5.7
整改情况	已整改，已落实 整改负责人 李勇军 日期 2017年5月7日		
复查意见	已整改，符合。 复查人 李勇军 日期：2017.5.7		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。