

监 理 检 查 记 录 表

工程名称： 通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编 号： TWTM-ZHJL-11

施工单位	四川汇安能通科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程代理有限公司
检查时间	2017.05.09	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2017.05.09 监理部对箱变基础承台巡检过程中发现存在如下问题。		
存在问题	T23T24T25、T30T32、T33T34T35 箱变基础承台，预埋槽钢平整度偏差达 1.5cm。		
整改要求	要求总包单位按照监理部下发的编号为 TWTM-JLTZ-010 的监理通知单要求进行整改。		
检查人	孙新伟	施工项目部 签收人/日期	李勇军
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 李勇军 日期: 2017.5.11		
复查意见	复查人:  日期: 2017.5.11		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

