

监 理 检 查 记 录 表

工程名称： 通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编 号： TWTM-ZHJL-12

施工单位	四川汇安能通科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程服务有限公司
检查时间	2017.05.10	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	2017年5月10日监理部对支架安装进行专项检查，发现1#塘19#塘支架安装存在如下问题。		
存在问题	存在同组支架安装，梁标高及立柱面偏差超标现象		
整改要求	要求总包单位严格按照设计及 GB 50794-2012《光伏发电站施工规范》标准进行整改。		
检查人	王洪光，孙新伟	施工项目部 签收人/日期	李勇军
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 李勇军 日期: 2017.5.12		
复查意见	已按要求整改完成 复查人:  日期: 2017.5.12		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

