

监 理 检 查 记 录 表

工程名称： 通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编 号： TWTM-JCJL-14

施工单位	四川汇安能通科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监有限公司
检查时间	2017.05.16	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	017.05.16 监理部对光伏区 1#塘组件安装巡检过程中发现如下问题。		
存在问题	组件安装人员未按要求佩戴安全帽和安全带,存在重大的安全隐患。		
整改要求	要求总包单位按照监理部下发的编号为 TWTM-JLTZ-012 的监理通知单的要求进行整改。		
检查人	李万忠	施工项目部 签收人/日期	李勇军
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 李勇军 日期: 2017.5.18		
复查意见	复查人: 李万忠 日期: 2017.5.18		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

