

## 监理检查记录表

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-ZHJL-15

施工单位	四川汇安能通科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2017.05.20	检查地点	升压站
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	监理部对升压站承台基础做专项检查，发现存在如下问题		
存在问题	升压站预制舱设备基础预埋槽钢平整度整体偏差达到 3cm，不符合设计及规范要求。		
整改要求	要求总包单位按照图纸设计及GB 50794-2012《光伏发电站施工规范》GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》要求立即进行整改。		
检查人	王洪光、孙新伟、李万忠	施工项目部 签收人/日期	李勇军 2017.5.20
整改情况	已按要求整改完毕。  <div style="text-align: right;">整改负责人: 李勇军 日期: 2017.5.20</div>		
复查意见	已按要求整改完成  <div style="text-align: right;">复查人: 李洪伟 日期: 2017.5.20</div>		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。