

监理检查记录表

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-ZHJL-02

施工单位	四川汇安能通科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年3月24日	检查地点	项目部
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对总包单位工程资料进行审核存在以下问题		
存在问题	1. 工程报审资料不全 2. 无编制质量保证计划		
整改要求	1. 完善工程资料及时向监理单位报审 2. 根据现场实际情况编制质量保证计划，确保按合同工期完成。		
检查人	周伟	施工项目部 签收人/日期	李辉 2017.3.27
整改情况	已整改、已落实 整改负责人：李辉 日期：2017年3月27日		
复查意见	已整改 复查人：周伟 日期：2017.3.27.		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。