

监 理 检 查 记 录 表

工程名称： 通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编 号：TWTM-JCJL-20

施工单位	四川汇安能通科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程代理有限公司
检查时间	2017. 07. 12	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	今日在光伏区 22#塘检查过程中发现组件安装过程中存在质量问题。		
存在问题	光伏场区 20#存在同组组件边缘高差 5cm,相邻组件边缘高差大于 2cm, 不符合设计及规范要求。		
整改要求	要求总包单位严格严格按照设计及规范要求进行整改。		
检查人	王洪光、李万忠	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 李万忠 日期: 2017. 7. 16		
复查意见	经复查, 22#塘组件安装完毕, 符合设计要求 复查人: 李万忠 日期: 2017. 7. 16		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。