

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称： 通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编 号：TWTM-JCJL-21

|           |                                                                                                                                         |                 |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 施工单位      | 四川汇安能通科技有限公司                                                                                                                            | 监理单位            | 常州正衡电力工程监有限公司 |
| 检查时间      | 2017. 07. 21                                                                                                                            | 检查地点            | 光伏场区          |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                     |                 |               |
| 施工及检查情况简述 | 今日在光伏区 20#塘检查过程中发现组件安装过程中存在质量问题。                                                                                                        |                 |               |
| 存在问题      | 光伏场区 20#存在同组组件边缘高差 5cm,相邻组件边缘高差大于 2cm, 不符合设计及规范要求。                                                                                      |                 |               |
| 整改要求      | 要求总包单位严格严格按照设计及规范要求进行整改。                                                                                                                |                 |               |
| 检查人       | 王洪光、李万忠                                                                                                                                 | 施工项目部<br>签收人/日期 |               |
| 整改情况      | <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">已按要求整改完成</p> <p style="text-align: right;">整改负责人: 李勇军 日期: 2017.7.24</p>                |                 |               |
| 复查意见      | <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">经复查, 20#塘组件已整改完毕, 符合设计要求。</p> <p style="text-align: right;">复查人: 李万忠 日期: 2017.7.25</p> |                 |               |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。