

监 理 检 查 记 录 表

工程名称： 通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编 号： TWTM-JCJL-23

施工单位	四川汇安能通科技有限公司	监理单位	常州正衡电力 工程监理有限 公司
检查时间	2017. 08. 03	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	今日在光伏区检查过程中发现接地存在质量缺陷。		
存在问题	1.20#、21#、22#方阵与方阵之间接地不符合设计及规范要求。 2.20#、21#、22#部分桥架连接处未采用 4mm ² 导线连通。		
整改要求	要求总包单位严格按照编号为 TWTM-JITZ-016 的监理通知单的要求进行整改。		
检查人	陈瑜	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 李勇军 日期: 2017.8.4		
复查意见	经复查, 以符合要求, 进行整改, 整改合格 复查人: 李勇军 日期: 2017.8.5		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。