

## 监理检查记录表

工程名称： 通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编 号： TWTM-JCJL-28

施工单位	四川汇安能通科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监埋有限公司
检查时间	2017.08.11	检查地点	光伏场区
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	今日在光伏区检查过程中发现存在安全隐患。		
存在问题	部分人员无任何防护器具进行作业，存在重大安全隐患。		
整改要求	要求总包单位严格按照编号为 TWTM-JITZ-017 的监理通知单的要求进行整改。		
检查人	王洪光、李万忠	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">已按要求整改完成</p> <p style="text-align: right;">整改负责人: 李万忠 日期: 2017.8.13</p>		
复查意见	<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">经复查, 符合要求, 整改合格</p> <p style="text-align: right;">复查人: 李万忠 日期: 2017.8.13</p>		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。