

监 理 检 查 记 录 表

工程名称： 通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编 号：TWTM-JCJL-26

施工单位	四川汇安能通科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理单位
检查时间	2017.09.03	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	今日在对光伏区环沟开挖专项检查发现存在质量缺陷		
存在问题	光伏区 19#塘、20#塘北侧环沟宽度不符合设计要求。		
整改要求	要求总包单位严格按照设计及规范要求进行。		
检查人	王洪光、李万忠	施工项目部 签收人/日期	李永军 2017.9.14
整改情况	已按照要求提出整改要求。于2017.9.14 整改负责人：李永军 日期：2017.9.14		
复查意见	经复检，整改完成，整改合格 复查人：李万忠 日期：2017.9.14		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。