

监理检查记录表

工程名称： 通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编 号： TWTM-ZHJL-04

施工单位	四川汇安能源科技有限公司		监理单位	贵州正德工程监理有限公司
检查时间	2017年4月8日		检查地点	现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对施工班组进行质量专项检查存在如下问题			
存在问题	1号塔吊19号塔吊桩基垂直度偏差存在超标缺陷			
整改要求	要求总包单位立即整改，整改完后报监理复验。			
检查人	孙新伟	施工项目部 签收人/日期	李红军 2017.4.9	
整改情况	已整改，已落实			
复查意见	整改负责人：李红军 日期：2017年4月10日 已整改合格。 复查人：孙新伟 日期：2017.4.9			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复验意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。