

监理检查记录表

工程名称： 通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编 号： TWTM-ZHJL-06

施工单位	四川汇安能通科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年4月18日		检查地点	临舍
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	7寸施工现场巡视发现临舍存在以下问题，要求总包单位整改			
存在问题	1. 临舍乱接乱搭电线，存在安全隐患 2. 临舍外电线无任何保护措施			
整改要求	1. 加强对施工人员的教育培训，禁止乱搭电线， 2. 加强对电线进行保护，增加线槽。			
检查人	孙新伟	施工项目部 签收人/日期	孙新伟 2017.4.20	
整改情况	已整改			
复查意见	已整改 整改负责人：李新军 日期：2017年4月20日 复查人：高辉 日期：2017.4.20			

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。