

监理检查记录表

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-ZHJL-07

施工单位	四川汇安能通科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年4月20日		检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	对施工现场的安全隐患做专项检查发现			
存在问题	1. 作业人员无佩戴任何安全防护器具进行作业 2. 2号电杆受其起吊钢筋时，模板倾斜导致在重量缺陷 3. 电杆支架安装木条不平，受偏重较大			
整改要求	1. 加强对作业人员的安全教育，杜绝出现任何安全防护器具进行作业的现象。 2. 对存在重量缺陷的及时整改，整改完毕后报监理验收。			
检查人	高长军 孙新伟	施工项目部	签收人/日期	
			2017.4.22	
整改情况	已整改，已整改。			
复查意见	整改负责人：李军 日期：2017年4月22日 高长军 孙新伟 复查人：日期：2017.4.22			

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。