

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

项目名称: 山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号: 001

施工单位	泰州轨道交通工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程有限公司
检查时间	2017年03月23日		检查地点	施工屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	由于工人每天都要在屋顶施工,所以监理人员对其屋顶边缘防护措施进行巡视。			
存在问题	86个施工屋面边缘没有防护措施。			
整改要求	要求施工的86个屋面对其边缘进行防护。			
检查人	常庆斌	施工项目部 签收人/日期	张荣华 2017.03.23	
整改情况	已对施工屋面进行了简单的防护警戒提示。 整改负责人: 张荣华 日期 2017.03.28			
复查意见	已简单的整改起到了警示作用。 复查人: 常庆斌 日期 2017.03.28			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。