

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

项目名称: 山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号: 002

施工单位	泰州轨道交通工程有限公司		监理单位	泰州正衡工程监理有限公司	
检查时间	2017年03月25日		检查地点	东夏村升降机	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	由于是在屋顶施工, 则监理人员对其升降机进行巡视。				
存在问题	升降机周围无载重标识; 无警示标牌; 无围栏或警戒线。				
整改要求	要求升降机周围配备全套的安全措施。				
检查人	常庆斌		施工项目部 签收人/日期	张荣 2017.03.25	
整改情况	已对升降机周围安置了载重标识、警示标牌及围栏。 整改负责人: 张荣 日期: 2017.03.27				
复查意见	已整改。 复查人: 常庆斌 日期: 2017.03.27				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。