

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

项目名称: 山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号: 005

施工单位	泰州敬道电力工程有限公司		监理单位	常州正源电力工程有限公司	
检查时间	2017年03月28日		检查地点	1号交易大厅屋顶采光带	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	工人在1号交易大厅屋顶施工,其上面有采光带部分易破碎,因此监理人员重点对其安全进行巡视。				
存在问题	1. 屋顶上施工材料放置凌乱。 2. 采光带周围无安全措施。				
整改要求	要求: 1. 物品摆放整齐。 2. 采光带周围要有警戒线。				
检查人	常庆斌		施工项目部 签收人/日期	张荣生 3.28	
整改情况	已按要求1.物品摆放干净整齐且安全。 2. 采光带周围设置了警戒彩带。 整改负责人: 张荣生 日期 3.30				
复查意见	已整改。 复查人: 常庆斌 日期 3.30				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。