

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

项目名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 008

施工单位	泰州敬通电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2017年04月14日		检查地点	园区内电缆井	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	近期在园区内大量开挖电缆井, 监理对园区内电缆井开挖后的临边防护进行专项检查。				
存在问题	开挖后电缆井周围的临边防护网存在缺陷。				
整改要求	要求进行全方面的牢固。				
检查人	常庆斌	施工项目部 签收人/日期	张生	2017.4.14	
整改情况	已整改。				
	整改负责人: 张生 日期 2017.4.16				
复查意见	经核查, 已整改完毕。				
	复查人: 常庆斌 日期 2017.4.16				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。