

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

项目名称: 山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号: 010

施工单位	泰州致远电力工程有限公司		监理单位	常州正安电力工程监理有限公司	
检查时间	2017年4月26日		检查地点	电缆井、电缆沟、箱变	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	土建施工由于电缆井、电缆沟、箱变基础在园区内开挖越来越多, 监理考虑到园区人们交通的安全进行巡视。				
存在问题	开挖的电缆井、电缆沟有些没有及时进行临边防护等警示作用。				
整改要求	要求对此及时进行临边防护并设置警示标牌。				
检查人	常庆斌		施工项目部 签收人/日期	王荣发 2017.4.26	
整改情况	已整改。 整改负责人: 王荣发 日期: 2017.4.28				
复查意见	经核查, 已整改完毕。 复查人: 常庆斌 日期: 2017.4.28				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。