

## GFDZJBM14：监理检查记录表

## 监理检查记录表

项目名称：山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目		编号：011	
施工单位	泰州华通电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年5月1日	检查地点	吊装光伏组件现场
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	目前工程已到安装光伏组件阶段，吊装过程安全防护工作必不可少。		
存在问题	吊装组件的指挥人员注意力集中，且组件重心个别部分未放在主梁上。		
整改要求	要求指挥人员注意力集中，组件重心全部都得放在主梁上。		
检查人	秦庆斌	施工项目部 签收人/日期	张建伟 2017.5.1
整改情况	已整改 整改负责人：张建伟 日期 2017.5.2		
复查意见	经核查已整改。 复查人：秦庆斌 日期 2017.5.2		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。  
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。  
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。