

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

项目名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 012

施工单位	泰州发电工程有限公司		监理单位	泰州发电工程有限公司	
检查时间	2017年		检查地点	理发区屋面施工现场	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	由于人员长时间在屋顶安装光伏组件,此阶段中的安全防护工作必须要做到位。				
存在问题	组件包装物料,现场没有做到工完、料尽、场地清等情况。				
整改要求	要求员工要及时清理现场。				
检查人	李庆斌		施工项目部 签收人/日期	高雷刚 17.5.11.	
整改情况	已整改。 整改负责人: 高雷刚 日期 17.5.12.				
复查意见	经检查已整改。 复查人: 李庆斌 日期				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。