

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

项目名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 013

施工单位	泰州敦道电力工程有限公司		监理单位	常州正德电力工程有限公司	
检查时间	2017年		检查地点	理安区屋面施工现场	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	现场正在安装光伏组件,大量的光伏组件会堆放在屋面上,监理特别对此展开专项检查安全。				
存在问题	屋顶光伏组件出现堆放过多和集中现象,易发生屋面钢结构变形或坍塌。				
整改要求	要求施工单位及时将组件分散开,铺设采用对称方式。				
检查人	常庆斌	施工项目部 签收人/日期	高雷刚	17.5.14	
整改情况	已整改。 整改负责人: 高雷刚 日期 17.5.14				
复查意见	经核查,已整改落实。 复查人: 常庆斌 日期				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。