



GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

编号: 005

施工单位	湖南创新新能源环保科技有限公司		监理单位	常州正德
检查时间	2017.4.20		检查地点	施工现场支架处
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	2017.4.20 对支架立柱大角焊接进行检查			
存在问题	支架立柱大角焊接高度不够且存在			
整改要求	要求施工队经电焊师大角			
检查人			施工项目部 签收人/日期	马清. 2017.4.20
整改情况	对不合格处经电焊师电焊. 整改完好 整改负责人: 马清 日期 2017.4.20			
复查意见	经复查. 整改合格 复查人:  日期 2017.4.20			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。