

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

编号: 004

施工单位	安徽创新新能源工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程有限公司
检查时间	2017. 4. 18		检查地点	施工现场子项棚
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对子项大棚基础浇筑进行检查, 子项大棚棚架结构、构造检查			
存在问题	在子项大棚棚架浇筑过程中, 外观质量未把控好, 振捣不透彻, 收面不好			
整改要求	要求对外观质量不符合项进行整改			
检查人	jm		施工项目部 签收人/日期	马洪 2017. 4. 18
整改情况	对不符合项进行整改, 整改完成 整改负责人: 马洪 日期 2017. 4. 18			
复查意见	经复查, 整改合格 复查人: jm 日期 2017. 4. 18			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。