

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

编号: 003

施工单位	安徽创翔新能源工程集团有限公司		监理单位	常州石衡建设
检查时间	2017.4.11		检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	井联排棚钢筋加工、安装、钢筋的品种、型号、搭接倍数、几何尺寸等			
存在问题	无			
整改要求	无			
检查人	司喜平		施工项目部 签收人/日期	马海. 2017.4.11
整改情况	无 整改负责人: 马海 日期 2017.4.11			
复查意见	合格 复查人: 马海 日期 2017.4.11			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。