

监理检查记录表

工程名称：苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目

编号：001

施工单位	上海久能能源科技发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 4 月 17 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、施工现场警示标识未悬挂。 2、个别施工人员未着工作服。 3、现场施工佩戴安全帽不规范未系紧帽带。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	孟文伟 夏明权	施工项目部 签收人/日期	纪欣 2017.4.17
整改情况	整改完毕 整改负责人：纪欣 日期：2017.4.18		
复查意见	发现的安全问题已整改到位 复查人：孟文伟 日期：2017.4.18		

