

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-YLYY-005

施工单位	河北双能工程技术有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2017.5.1		检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、支架安装角度			
存在问题	1、支架安装角度不符合设计图纸要求			
整改要求	1、要求你单位安装好的支架拆除,按设计图纸施工			
检查人	朱有敏		施工项目部 签收人/日期	王鹏飞 2017.5.1
整改情况	已整改, 按图纸施工 整改负责人: 王鹏飞 日期: 2017.5.4			
复查意见	已整改 复查人: 朱有敏 日期: 2017.5.4			