

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 河南路3号半拉半源及州尾部分式光伏发电项目 编号:

施工单位	河南路3号半拉半源及州尾部分式光伏发电项目	监理单位	河南路3号半拉半源及州尾部分式光伏发电项目
检查时间	2017年4月18日	检查地点	河南路3号半拉半源及州尾部分式光伏发电项目
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1. 对施工人员进行安全技术交底, 并签字确认。 2. 对施工人员进行安全技术交底, 并签字确认。 3. 对施工人员进行安全技术交底, 并签字确认。		
存在问题	1. 施工人员进行安全技术交底, 内容不齐全。 2. 对施工人员进行安全技术交底, 内容不齐全。 3. 对施工人员进行安全技术交底, 内容不齐全。		
整改要求	1. 加强施工安全, 技术交底, 加强施工人员的安全教育培训。 2. 加强施工安全, 技术交底, 加强施工人员的安全教育培训。		
检查人	张洪. 张权	施工项目部 签收人/日期	张洪 2017.4.18
整改情况	问题已整改, 符合规范要求。 整改负责人: 张洪 日期: 2017.4.18		
复查意见	合格。 复查人: 张洪 日期: 2017.4.18		