

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 河南驻马店8MW分布式光伏发电项目

编号:

施工单位	河南神华建设工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017.3.25	检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1#厂房室内钢结构加固完成100%; 2#厂房屋面支架完成90%.		
存在问题	2#厂房屋面安全防护带被风吹倒无人管理. 现场已通知整改.		
整改要求	要求安全防护措施必须规范到位.		
检查人	张权	施工项目部 签收人/日期	常克强 2017.3.25
整改情况	已按要求对安全防护带进行重新安装. 整改负责人: 常克强 日期 2017.3.25		
复查意见	无. 复查人: 张权 日期 2017.3.25		