

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 河南驻马店市MW分布式光伏发电项目

编号:

施工单位	河南神华建设工程有限公司	监理单位	常州正德监理
检查时间	2017.3.28	检查地点	4#厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	4#厂房室内钢结构力咽喉无头69.		
存在问题	光伏板生产厂家供货不足 影响施工进度		
整改要求	要求厂家尽快发货.		
检查人	张权	施工项目部 签收人/日期	张权 2017.3.28
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	光伏组件生产厂家尽快发货. 复查人: 张权 日期: 2017.3.28.		