

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 河南驻马店8MW分布式光伏发电项目

编号:

施工单位	河南神华建安有限公司	监理单位	常州正德工程
检查时间	2017.4.21	检查地点	3#厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 对3#厂房屋面光伏组件安装进行检查; 2. 对3#厂房屋面防雷接地网焊接进行检查.		
存在问题	1. 3#厂房屋面光伏组件安装不规范. 不整齐.		
整改要求	要求对3#厂房屋面光伏阵列进行返工整改.		
检查人	张权	施工项目部 签收人/日期	曹宝波 2017.4.21
整改情况	已整改, 符合规范要求 整改负责人: 曹宝波 日期 2017.4.21		
复查意见	合格. 复查人: 张权 日期 2017.4.21		