

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 河南驻马店8MW炉内化灰炉

编号:

施工单位	河南神华建安有限责任公司		监理单位	宏才正信
检查时间	2017.4.3		检查地点	1#、3#、4#炉
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1. 1#厂房屋面防水层施工质量合格35%; 2. 3#厂房屋面防水层施工质量合格5%; 3. 4#厂房屋面防水层施工质量合格3%。			
存在问题	无			
整改要求	无			
检查人	张和	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			