

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 河南驻马店8MW分布式光伏发电项目

编号:

施工单位	河南神华建安有限责任公司	监理单位	正德工程
检查时间	2017.4.6	检查地点	3#、4#厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 3#厂房屋面夹芯板安装完成75%, 防腐接地网焊接完成。 2. 4#厂房室内钢结构加固完成43%。		
存在问题	1. 4#厂房室内钢结构加固施工人员未佩戴安全中帽。		
整改要求	要求现场施工人员做好安全防范措施。		
检查人	张 权	施工项目部 签收人/日期	李 强
整改情况	现场整改。 整改负责人: 李 强 日期		
复查意见	符合安全规范要求。 复查人: 张 权 日期 2017.4.6		