

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 编号: 001

施工单位	中国能源建设集团北京电力建设公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 4 月 17 日	检查地点	段山及沙河子施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部会同施工单位人员对段山及沙河子施工质量进行定期检查。		
存在问题	(1) 施工现场个别光伏支架螺栓未紧固。 (2) 施工现场个别光伏支架紧固螺栓未加设垫片。		
整改要求	要求施工单位确保施工进度同时对施工中存在的缺陷及时检查并整改。		
检查人	施工项目部 整改人: 日期: 2017.4.20		
整改情况	针对以上问题已按要求整改。 项目 (商洛沙河子光伏) 整改负责人: 日期: 2017.4.20		
复查意见	经复查已整改完成。 复查人: 日期: 2017.4.24		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。