

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

0/0

施工单位	中国能能源建设集团北京电力建设公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 9 月 05 日		检查地点	段山及沙河子光伏区施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	监理项目部对段山及沙河子光伏区组件安装施工质量进行定期检查。			
存在问题	组件螺丝未拧紧, 有松动, 安装不牢固			
整改要求	要求施工方立即按施工规范要求施工整改。			
检查人	赵煥松	施工项目部 签收人/日期	刘欢/2017.9.05	
整改情况	已整改完成, 安装牢固 整改负责人: 付福志 日期 2017.9.05			
复查意见	已复查, 已按要求整改。 复查人: 赵煥松 日期 2017.9.06			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。