

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

011

施工单位	中国能能源建设集团北京电力建设公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 9 月 10 日	检查地点	段山及沙河子光伏区施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对段山及沙河子光伏区组件安装施工安全进行定期检查。		
存在问题	部分施工人员未按要求佩戴安全帽, 在施工现场抽烟, 存在安全隐患		
整改要求	要求施工方立即按施工规范要求整改, 配戴安全帽, 施工现场禁止抽烟。		
检查人	赵焕标	施工项目部 签收人/日期	刘欢/2017.9.10
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人: 卓伟鹏 日期 2017.9.10		
复查意见	经复查已整改。 复查人: 赵焕标 日期 2017.9.11		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。