

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

012

施工单位	中国能能源建设集团北京电力建设公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 9 月 15 日	检查地点	段山及沙河子光伏区施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对段山及沙河子光伏区安全文明施工情况进行巡视检查。		
存在问题	清理的组件下方树木杂草未及时清理枯萎, 导致易燃, 存在火灾安全隐患		
整改要求	要求施工方立即按施工规范要求整改, 及时清理倒运杂草。		
检查人	赵焕松	施工项目部 签收人/日期	刘欢/2017.9.15
整改情况	已按要求及时清理倒运出杂草、树木。 整改负责人: 刘欢 日期 2017.9.15		
复查意见	经复查, 已按要求整改。 复查人: 赵焕松 日期 2017.9.15		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。