



GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

编号: 09

施工单位	中国能能源建设集团北京电力建设公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 7 月 2 日		检查地点	段山及沙河子施工区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	监理项目部对段山及沙河子施工质量进行定期检查。			
存在问题	通变压器 10KV 临时电缆经过两个路口未采取保护措施, 致使过路车辆碾压容易损坏。			
整改要求	要求施工单位及时采取保护措施或撤除			
检查人			施工项目部 签收人/日期	 2017.7.2
整改情况	以按照要求整改 整改负责人:  日期 2017.7.2			
复查意见	以整改 复查人:  日期 2017.7.2			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。