

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

005

施工单位	中国能源建设集团北京电力建设公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 5 月 23 日	检查地点	段山及沙河子施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部会同施工单位人员对段山及沙河子施工质量进行定期检查。		
存在问题	昨天下雨, 监理巡视, 部分桩孔有积水塌孔。		
整改要求	要求施工单位对施工对部分有积水塌孔, 进行处理。		
检查人	施工项目部 签收入/日期  利欢		
整改情况	已按要求进行整改 整改负责人: 李学强 日期: 2017.5.23		
复查意见	已整改 复查人: 赵焕柱 日期: 2017.5.23		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。