

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

006

施工单位	中国能源建设集团北京电力建设公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 6 月 15 日	检查地点	升压站施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部会同施工单位人员对升压站施工质量进行专项检查。		
存在问题	升压站基础浇筑完成后未采取覆盖养护措施。		
整改要求	要求施工单位对浇筑完成的基础应及时采取覆盖保湿措施, 加强质量管理, 保证工程质量。对此问题已对施工项目部发出编号 004 监理通知单。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.6.15
整改情况	孙宇平整改完成  整改负责人: 孙宇平 日期: 2017.6.15		
复查意见	已整改 复查人: 赵永强 日期: 2017.6.15		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。