

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

108

施工单位	中国能能源建设集团北京电力建设公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 6 月 17 日	检查地点	段山及沙河子施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对段山及沙河子施工安全进行定期检查。		
存在问题	施工现场有放牧现象, 有成群的羊出现在施工现场。		
整改要求	施工现场应禁止放牧, 施工单位应加强现场管理, 做到安全文明施工。		
检查人	施工项目部 签收人/日期 刘欢 		
整改情况	已按要求整改完成 项目部 (商洛沙河子光伏) 整改负责人 王强 日期 2017.6.17		
复查意见	已整改 复查人: 赵振松 日期 2017.6.17		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 监理单位在填写检查记录时可根据需要附检查纲要